



Evidencijski broj / Article ID: 13292754
Vrsta novine / Frequency: Tjedna
Zemlja porijekla / Country of origin: Hrvatska
Rubrika / Section:

Završena obnova Murićevog mozaika, ali pravi posao tek počinje

Zaštita Gradine od vandala postaje najvažnija zadaća

Iako su planirani radovi na obnovi Murićeva mozaiku na Gradini završeni i spomen - kosturnica vraćena u prvobitno stanje, i cijelokupni posao ipak još nije do kraja dovršen. Kako kažu u Hrvatskom restauratorskom zavodu, potreban je stalni nadzor nad Gradinom.

- Ovim radovima sanacija spomenika nije završila jer je potrebno rekonstruirati nedavno ukradene metalne ploče s imenima poginulih boraca NOB-a koje se nalaze na zidu u upuštenom atriju kosturnice. Treba napomenuti kako ovim zahvatom nismo u potpunosti zaštitili spomenik i mozaik, jer se i

dalje nalazi na otvorenom pod utjecajem atmosferilija. Ubrzano starenje materijala je neizbjegljivo i potreban je kontinuiran nadzor i pregled mozaika kako bi se moglo pravodobno reagirati i s minimalnim sredstvima sanirati spomenik. Kako je Gradina i spomen-kosturnica mjesto okupljanja mladih, potreban je jači angažman lokalne zajednice koja bi preventivno djelovala na lokalnu zajednicu i na taj način spriječila namjerno oštećivanje spomenika-napominje voditelj radova Toni Šaina. Zbog takvih slučajeva uskoro će se postaviti video nadzor na



D. VITANOVIC

Bijeli pokrov uljepšao je Murićevo remek-djelo

Gradini, koji će financirati Grad Čazma. Ministarstvo kulture izdvojilo je u 2010. godini 115 tisuća, a 2012. godine 150 tisuća kuna za obnovu jako

oštećene spomen - kosturnice, na kojoj su djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda morali izvesti opsežne rade.

- Radovi na mozaiku započeli su uklanjanjem grafita kemijskim putem, te izradi dokumentacije i skica za rekonstrukciju dijelova mozaika koji nedostaju. Osim oštećenih kockica uklonjeni su dijelovi starih žbuka kao priprema podlage za novi mozaik. Kada se završilo sa lijepljenjem svih kockica, cijeli mozaik je fugiran i očišćen, i na njega je nanesen zaštitni anti-grafiti premaz. Tijekom radova na mozaiku su izvedeni neophodni gradevički radovi koji su uključivali popravak nadzida i ravног krova spomenika te popravak stepenica nadomještanjem kamenja koje nedostaje- kaže Toni Šaina. (dv)